

İstanbul Ümraniye Kadosan
PLAKA : 34HRG84

Sayfa : 11 / 15
EKSPERTİZ NO. : 3637666

34-HYB-20274
BOLD CLASS


İşlem Tarihi: 20.12.2024 | 14:28:04 - 14:54:19
Marka : BMW

Şasi No: WBA5A1108ED609776
Model: 520 / 2014

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	---------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34HRG84

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

BAYİ KAŞE/İMZA



İstanbul Ümraniye Kadosan
PLAKA : 34HRG84

Sayfa : 12 / 15
EKSPERTİZ NO : 3637666

34-HYB-20274
BOLD CLASS

İşlem Tarihi: 20.12.2024 | 14:28:04 - 14:54:19 Şasi No: WBA5A1108ED609776
Marka : BMW Model: 520 / 2014

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

118. Sol Ön Şasi	Orijinal
119. Sağ Ön Şasi	Orijinal
120. Sağ Podye	Orijinal
121. Sağ Ön Direk	Orijinal
122. Sol Podye	Orijinal
123. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
124. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
125. Sağ Üst Direk	Orijinal
126. Sol Üst Direk	Orijinal
127. Sol Ön Direk	Orijinal
128. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
129. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
130. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
131. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı
132. Ön Panel	Orijinal
133. Arka Panel	Orijinal
134. Ön Tampon	! Boyalı
135. Arka Tampon	Plastik
136. Taban Sacı	Sağlam
137. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
138. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
139. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
140. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
141. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
142. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
143. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
144. Güneş Yantığı	Yok
145. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var.

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

3

25

SAĞ ÖN ÇAMURLUKTA LOKAL VERNİK UYGULAMASI VAR SAĞ ARKA KAPI VE ÇAMURLUKTA KURU ÇEKİÇ VAR



PLAKA
34HRG84

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

BAYİ KAŞE/İMZA



444
1
242